

Estimado Cliente,

A continuación encontrará el Protocolo para la auditoría del parque de Anilox de la compañía:

Antes de la Auditoría


1. Identifique los Anilox dañados.
2. Los Anilox que serán auditados deben estar limpios.
3. Identificar las características originales de cada Anilox (CPI - BCM - Angulo - Geometría).
4. Asignar un identificador único a cada Anilox.

Durante la Auditoría

1. Tener a la mano los certificados de fabricación de cada Anilox.
2. Tener Alcohol y trapos libres de pelusa.
3. Asignar una persona que se encargue de manipular los Anilox.

Procedimiento

1. Se limpiará cada Anilox de manera superficial con el Alcohol
2. Se realizará una inspección visual del anilox con el fin de identificar golpes, desportillamiento o líneas.
3. Se tomará una huella a cada Anilox. Esta huella se analizará por medio de interferometría en USA.
4. El cliente se encargará de enviar las hojas con las huellas a nuestro laboratorio en Charlotte, USA.
5. Una vez tengamos los resultados de la Auditoría; esta se presentará al cliente.



Ricardo Romero García
Graphic Technical Consultant
Latin America
Harper Corporation of America
Mobile: +57 314-337-4278
e-mail: rromero@harperimage.com